



NIT 270701700017

CR 36 A DIO 3700

TEL 5545030 Cali, Valle

Lic 002785 RP 0233

esm@esmlogistica.com

Código postal 760042

220000002094765

CONSTRUCTORA LAS GALIAS

CLL 64B 1B 17 ETAPA

C BLQ 20 APTO 2021

MIRADOR DE LLANO

GRANDE

PEREIRA RISARALDA

26060



220000002094765 - ORDEN: 5003831712189103 ZONA: 72

<p><b>CONSTRUCTORA LAS GALIAS</b>          CLL 64B 1B 17 ETAPA C BLQ 20 APTO 2021          MIRADOR DE LLANO GRANDE          PEREIRA RISARALDA Cod. postal:66001          PARE - PROTOCOLOS</p>	<p>0  26060</p>
<p><b>EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P</b>          EDIFICIO TORRE CENTRAL, CARRERA 10 #17-55          PEREIRA RISARALDA Cod-postal:66001          NIT REMITE: 8160020199</p>	<p>Peso: 125gr          Valor:4300          2024/04/03</p>

**RECIBE:** 44 24 103  
 DE MM AA HORA

RECONOCIDO REHUSADO NO RESIDE EN EMPRESA SOCIO

Cerrado x x 9.42 10  
 DL MM AA HORA



Pereira, 3 de abril 2024

Señor,  
Suscriptor y/o Usuario  
Matrícula: 2050916  
Dirección: CLL 64B 1B 17 ETAPA C BLQ 20 APTO 2021 MIRADOR DE LLANO GRANDE  
Ciclo: 7 Ruta: 1010150420

N° 26060

**Asunto: Entrega de Certificado de Calibración y Ensayo**

Cordial saludo,

De la manera más atenta nos permitimos entregarle Informe De Inspeccion Tecnica N° 557897, de Medidor N° 1211368, el cual fue retirado del predio ubicado en la dirección: CLL 64B 1B 17 ETAPA C BLQ 20 APTO 2021 MIRADOR DE LLANO GRANDE , para verificación y análisis en un laboratorio acreditado para tal fin y cuyo resultado de inspección fue: NO CONFORME.

De conformidad con el Artículo 9.1 de la Ley 142 de 1994, **EL USUARIO TIENE DERECHO A LA CORRECTA MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS**, en obtener de las empresas la medición de sus consumos reales, mediante instrumentos tecnológicos apropiados, dentro de los plazos y términos que establezca la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG.

Es por esta razón que la Empresa se permite comunicarle al Suscriptor y/o Usuario que cuenta con treinta días calendario (un período de facturación), a partir de la fecha, para:

**PRIMERO:** Solicitar la devolución de su equipo de medida, ello, toda vez que por políticas de protección del medio ambiente, el medidor mencionado se encuentra en las instalaciones del laboratorio que realizó la inspección respectiva, con el fin de garantizar la mejor disposición final de estos materiales de desecho. Si pasado este tiempo no se tiene solicitud al respecto, se entiende que al medidor debe darse disposición final adecuada.

**SEGUNDO:** Si el Suscriptor y/o Usuario decide adquirir el medidor de manera particular, deberá entregarlo en las oficinas de Atención al Usuario de la Empresa acompañado de la fotocopia de la última factura de pago del servicio, la factura de compra del medidor y el Certificado de Calibración expedido por un laboratorio acreditado ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Es preciso señalar que el equipo de medida deberá reunir los requerimientos técnicos previstos por la Empresa, de conformidad con lo establecido en el Código de Distribución y/o Medida (Numeral 7.5.1 - Res. CREG 070 de 1998). De ser necesario, el Suscriptor y/o Usuario deberá normalizar la acometida.

Si la Empresa realizó instalación de un equipo de medida en calidad de préstamo, éste quedará como definitivo si dentro del término mencionado no se ha recibido un medidor por parte del Suscriptor y/o Usuario según lo dispuesto anteriormente, procediendo a realizar el correspondiente cobro en la facturación del servicio, de conformidad con las políticas de financiación vigentes.

El Usuario es la razón de ser de nuestra Empresa, permítanos seguir prestando nuestros servicios, contribuyendo con el crecimiento de la región.

Cualquier inquietud, con gusto será atendida en las oficinas de Atención al Usuario o en la línea telefónica 115 (Opción 2).

Cordialmente,

**JOHN WILSON VELASQUEZ BOHORQUEZ**  
**GERENTE SOLUCIONES ENERGÉTICAS**

Recepción del documento:

Nombre \_\_\_\_\_

Cc \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

Entregó: \_\_\_\_\_

Exp. 0

Vigilado Superintendencia

orre Central Carrera 10 N° 17 - 35 piso 2 PBX: 3151515 Fax: 3151525

Línea de atención daños y reparaciones: 115

www.eep.com.co - contactenos@eep.com.co

Pereira - Risaralda



**1. DATOS GENERALES**

Fecha de Emisión: 14/03/2024

SOLICITANTE EEP. S.A ESP  
DIRECCION: CARRERA 10 #17 - 35 .  
No. SERVICIO 2050916  
FECHA DE INSPECCIÓN 14/03/2024 16:42:46  
LUGAR DE INSPECCIÓN: CRA. 65B # 13 - 78 BOGOTÁ D.C.  
SOLICITUD DE SERVICIO 9767

**2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIDOR**

Serie	Marca	Modelo	Puente	Tipo	Principio
1211368	TECUN	LY-BM12	No Aplica	1F2H	ESTATICO

Tensión (V)	Corriente (A)	Año Fabricación	Resolución	Constante	Clase
120V	5(60)A	2.017		3200	1

LEC_DIU_kWh	LEC_DIU_kVARh	LEC_NOC_kWh	LEC_NOC_kVARh

**3. CONCLUSIÓN DE LA INSPECCIÓN DEL MEDIDOR**

Analizando los resultados de la inspección se dictamina el medidor como: **NO CONFORME** según lo establecido en la NTC 4856 de 2018 numeral 4.1.2. Anexo A.

APROBADO POR:

Oscar Arboleda

Coordinador Organismo  
de Inspección Técnica

Firma Cliente Presente  
Nombre  
ID:

Firma Representante Solicitante  
Nombre  
ID:

La inspección del ítem se realiza bajo la NTC 4856 de 2018 numeral 4.1.2. Anexo A Verificación del Medidor y la inspección de sellos bajo el numeral 4.1.1. Anexo C y D Verificación del Estado de los Sellos. Este Informe expresa fielmente el resultado de la inspección realizada al ítem especificado bajo prueba, no podrá ser reproducido salvo en su totalidad. Los resultados expresados se refieren al momento y condiciones en las que se realizó la inspección. El Organismo de Inspección no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información registrada en este informe.

Cra 65 B No 13-78  
Bogotá D.C. Colombia



INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA Nro 0557897


No. de SERIE	1211368	MARCA	TECUN	TIPO	1F2H
--------------	---------	-------	-------	------	------

#### 4. CADENA DE CUSTODIA

##### 4.1 Verificación del Embalaje

Tipo	Identificación	Resultado	Observaciones
ETIQUETA	18160	CONFORME	
Caja	N/A	CONFORME	

CONVENCIONES UBICACIÓN DE SELLOS DE SEGURIDAD:



Observaciones:

Realizado por: GM458443  
Camara: 07

Fecha: 09/03/2024

Hora: 9:42:18

#### 5. INSPECCIÓN DE EL(LOS) SELLO(S)

Posición	Tipo	Color	Serie	Resultado	Cód.	Observaciones
02	TAMBOR	AZUL	344647	NO CONFORME	SDT	MATERIAL DEL SELLO DE SEGURIDAD DETERIORADO
Tapa base	ETIQUETA	BLANCO	1654198	NO CONFORME	SDT	MATERIAL DEL SELLO DE SEGURIDAD DETERIORADO

#### 5.1. CONCLUSIÓN DE LA INSPECCIÓN DE EL(LOS) SELLO(S)

Analizando los resultados de la inspección se dictamina(n) el(los) sello(s) como: NO CONFORME(S) según lo establecido en la NTC 4856 de 2018 numeral 4.1.1. Anexo C y D.

Realizado por: GM0079611412

Fecha: 14/03/2024

Hora: 13:59:50

Camara: 04

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA Nro 0557897

No. de SERIE	1211368	MARCA	TECUN	TIPO	1F2H
--------------	---------	-------	-------	------	------

### 6. INSPECCIÓN VISUAL DEL MEDIDOR

Durante la inspección visual se revisaron cada uno de los componentes y elementos del medidor de acuerdo con los procedimientos internos del Organismo de Inspección, garantizando que los elementos revisados corresponden a los enunciados en la NTC 4856 2018 numeral 4.1.2. Anexo A.

Código Observaciones	Descripción
OOTDF	otros DEFORMA-DO (Tapa del bloque de terminales adaptada para conexión)
RGDT	REGISTRADOR DETERIORADO (Pantalla LCD; segmentos deteriorados, no es posible tomar una correcta lectura)

#### Observaciones:


Etiqueta de Inspección: 20240314557897

Este Informe expresa fielmente el resultado de la inspección técnica realizada en las instalaciones del organismo de inspección y los resultados expresados se refieren exclusivamente a la inspección realizada al medidor.


Nota: La unidad de medida de la resolución y constante del medidor se ven reflejadas en la placa de características del registro gráfico.

Realizado por: GM0079611412 Fecha: 14/03/2024 Hora: 13:59:50 Camara: 04 Resultado: NO CONFORME

#### REGISTRO GRÁFICO MEDIDOR NO: 1211368



Placa de características



REGISTRADOR DETERIORADO (Pantalla LCD; segmentos deteriorados, no es posible tomar una correcta lectura)

Fin del informe.

Cra 65 B No 13-78  
Bogotá D.C. Colombia

PROTOCOLO PRUEBAS METROLÓGICAS



SOLICITANTE EEP. S.A ESP /Dpto SIN AREA  
 DIRECCION: CARRERA 10 #17 - 35 .  
 No. SERVICIO 2050916  
 FECHA DE INSPECCIÓN 14/03/2024 16:42:48  
 No. SERIE: 1211368 MARCA: TECUN  
 MODELO: LY-BM12 CLASE: 1 TIPO: 1F2H

**Prueba de Marcha Sin Carga**

Tension Aplicada (V)	Tiempo de Prueba (min)	Resultado de la Prueba
120,00	30,00	Conforme

**Prueba de Arranque**

Corriente Arranque (mA)	Tension Aplicada (V)	Tiempo Prueba (min)	Resultado
20,0	120	8	Conforme

**RESULTADOS EN ACTIVA**

**Pruebas de Exactitud**

Fase.	U(V)	I(A)	COS	Error (%)	U exp(%)	Error Maximo (%)	Resultado
R	120,00	0.25	1,00	-0,60	0,08	2,00	Conforme
R	120,00	5	1,00	-0,33	0,08	1,25	Conforme
R	120,00	5	0,50	-0,46	0,16	1,50	Conforme
R	120,00	60	1,00	-0,23	0,08	1,25	Conforme

**Prueba de Verificación de la Constante. Método de Dosificación.**

Corriente(A)	Lectura Inicial	Lectura Final	Energia Suministrada	Error (%)	Error en punto de Prueba	Resultado
60,00	0	0	2,00	-100,00	-0,23	No Conforme

**Observaciones**

Marcha Sin Carga	Conforme	Pantalla LCD muestra segmentos deteriorados, no es posible tomar lectura correcta.
Arranque	Conforme	
Exactitud	Conforme	
Verificacion de la constante	No Conforme	

GM458443

Fecha 14/03/2024

Hora: 9:58:52

El EPM utilizado en la inspección metrológica del medidor fue el ZERA ED7102 de serie 233681, trazado con el patrón de referencia EMH PRS 200.3 No 17404, mediante certificado de calibración CAM-E-1811-000004 Temperatura 24°C a 24°C Humedad 38% a 40%