


sm



ESM00029056

1914 Reg. P. No. 2412
 Tel. 45573
 Cra. 36 A Bx No. 8-50 Cal.
 Valle del Cauca
 Municipio de Pereira
 Tel. 45573-45573
 esm@energiasm.com

de Min. 1914 Reg. Post. 0223
 N.º 103476411-7

2022-10-31 16:01:30

R EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. PEREIRA
T NHB16.002.019-0 OS 45573
E 24 horas-SOBRE Tel.8063151515

PEREIRA
 OS 45573

Entrega de Energía
 04 11 22

D MUNICIPIO DE PEREIRA
E LTE 65 ROCIO BAJO
S PEREIRA - CP660011
T Tel.0 Rad.:24184

PROTOS
SOLUCIONES ENERGETICAS 81-18

Devolución

- DESCONOCIDO.
- REFUSADO
- NO RESIDE
- NO RECLAMADO.
- DIRECCION ERRADA.
- OTRO

Sello, Nombre, CC. Recibido

04 11 22 Cerrado

Observación

Casa 1 piso Instalación y mantenimiento bajando publicado

EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.

24 HORAS-SOBRE
 OS 45573

MUNICIPIO DE PEREIRA
 LTE 65 ROCIO BAJO
 PEREIRA - CP660011
 2022-10-31
 16:01:30
 \$1490

ESM00029056

100Gr



Pereira, 31 de octubre de 2022

Señor,
Suscriptor y/o Usuario
Matrícula: 417170
Dirección: LTE 65 ROCIO BAJO
Ciclo: 13 Ruta: 1010142940

Nº 24184

Asunto: Entrega de Certificado de Calibración y Ensayo

Cordial saludo,

De la manera más atenta nos permitimos entregarle Informe De Inspeccion Tecnica N° 485173, de Medidor N° 60015577, el cual fue retirado del predio ubicado en la dirección: LTE 65 ROCIO BAJO , para verificación y análisis en un laboratorio acreditado para tal fin y cuyo resultado de inspección fue: NO CONFORME.

De conformidad con el Artículo 9.1 de la Ley 142 de 1994, **EL USUARIO TIENE DERECHO A LA CORRECTA MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS**, en obtener de las empresas la medición de sus consumos reales, mediante instrumentos tecnológicos apropiados, dentro de los plazos y términos que establezca la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG.

Es por esta razón que la Empresa se permite comunicarle al Suscriptor y/o Usuario que cuenta con treinta días calendario (un período de facturación), a partir de la fecha, para:

PRIMERO: Solicitar la devolución de su equipo de medida, ello, toda vez que por políticas de protección del medio ambiente, el medidor mencionado se encuentra en las instalaciones del laboratorio que realizó la inspección respectiva, con el fin de garantizar la mejor disposición final de estos materiales de desecho. Si pasado este tiempo, y no se tiene solicitud, al respecto, se entiende que al medidor debe darse disposición final adecuada.

SEGUNDO: Si el Suscriptor y/o Usuario decide adquirir el medidor de manera particular, deberá entregarlo en las oficinas de Atención al Usuario de la Empresa acompañado de la fotocopia de la última factura de pago del servicio, la factura de compra del medidor y el Certificado de Calibración expedido por un laboratorio acreditado ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Es preciso señalar que el equipo de medida deberá reunir los requerimientos técnicos previstos por la Empresa, de conformidad con lo establecido en el Código de Distribución y/o Medida (Numeral 7.5.1 - Res. CREG 070 de 1998). De ser necesario, el Suscriptor y/o Usuario deberá normalizar la acometida.

Si la Empresa realizó instalación de un equipo de medida en calidad de préstamo, éste quedará como definitivo si dentro del término mencionado no se ha recibido un medidor por parte del Suscriptor y/o Usuario según lo dispuesto anteriormente, procediendo a realizar el correspondiente cobro en la facturación del servicio, de conformidad con las políticas de financiación vigentes.

El Usuario es la razón de ser de nuestra Empresa, permítanos seguir prestando nuestros servicios, contribuyendo con el crecimiento de la región.

Cualquier inquietud, con gusto será atendida en las oficinas de Atención al Usuario o en la línea telefónica 115 (Opción 2).

Cordialmente,

JOHN WILSON VELASQUEZ BOHORQUEZ
GERENTE SOLUCIONES ENERGÉTICAS

Recepción del documento:

Nombre _____

Cc _____

Firma _____

Fecha _____

Entregó: _____

Exp. 0

Corre Central Carrera 10 N° 17 - 35 piso 2 PBX: 3151515 Fax: 3151525

Línea de atención daños y reparaciones: 115

www.eep.com.co - contactenos@eep.com.co

Pereira - Risaralda

Verifique
sus datos
al recibir el
servicio



1. DATOS GENERALES Fecha de Emisión: 21/10/2022

SOLICITANTE EEP. S.A ESP /Dpto SIN AREA

DIRECCION: CARRERA 10 #17 - 35 .

No. SERVICIO 417170

FECHA DE INSPECCIÓN 21/10/2022 14:19:03

LUGAR DE INSPECCIÓN: BOGOTÁ

SOLICITUD DE SERVICIO 8928

2. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO

Serie	Marca	Modelo	Puente	Tipo	Principio
60015577	EMETER	HOME-1.1211.21.11	No Aplica	1F2H	ESTATICO

Tensión (V)	Corriente (A)	Año Fabricación	Resolución	Constante	Clase
120	10(60)	2.007	0.01	1600	1

LEC_DIU_kWh	LEC_DIU_kVARh	LEC_NOC_kWh	LEC_NOC_kVARh
26874,59			

3. CONCLUSIÓN DE LA INSPECCIÓN

Analizando los resultados de las inspección se dictamina el medidor como NO CONFORME

APROBADO POR:

Oscar Arboleda
Coordinador Organismo
de Inspección Técnica

Firma Cliente Presente
Nombre
ID:

Firma Representante Solicitante
Nombre
ID:

Este Informe expresa fielmente el resultado de la inspección realizada. No podrá ser reproducido total ni parcialmente, excepto cuando previamente se haya obtenido permiso por escrito del Organismo de Inspección que lo emite. Los resultados expresados en el presente informe se refieren al momento y condiciones en las que se realizó la inspección. El Organismo de Inspección que lo emite no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información registrada en este informe. Los sellos de seguridad y el medidor de energía se inspeccionaron de acuerdo con los criterios establecidos en los documentos OIT-GU-04 Guía para la inspección de sellos de seguridad y OIT-PR-03 Procedimiento para la inspección de medidores de energía eléctrica y en lo establecido en la NTC 4856 última versión.

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA Nro 0485173


No. de SERIE	60015577	MARCA	EMETER	TIPO	1F2H
--------------	----------	-------	--------	------	------

4. CADENA DE CUSTODIA

4.1 Verificación del Embalaje

Tipo	Identificación	Resultado	Observaciones
ETIQUETA	16359	CONFORME	
Caja	N/A	CONFORME	

CONVENCIÓNES UBICACIÓN DE SELLOS DE SEGURIDAD:



Observaciones:

Medidor sin tapa del bloque de terminales.

Realizado por: GM80878387
Camara: 08

Fecha: 18/10/2022

Hora: 11:42:27

4.2 Inspección de Sellos de Seguridad

Posición	Tipo	Color	Serie	Resultado	Cód.	Observaciones
02	TAMBOR	AZUL	678354	NO CONFORME	SDT	MATERIAL DEL SELLO DE SEGURIDAD DETERIORADO
Tapa base	ETIQUETA	BLANCO	1184429	NO CONFORME	SDT	MATERIAL DEL SELLO DE SEGURIDAD DETERIORADO
Tapa base	ETIQUETA	BLANCO	60006839	NO CONFORME	SDT	MATERIAL DEL SELLO DE SEGURIDAD DETERIORADO
08	PLOMO	GRIS	N/A	NO CONFORME	SDF	SELLO DE SEGURIDAD DEFORMADO (Cuerpo repisado)

Observaciones:

Realizado por: GM458443

Fecha: 21/10/2022

Hora: 12:52:15

Camara: 02

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA Nro 0485173

No. de SERIE	60015577	MARCA	EMETER	TIPO	1F2H
---------------------	----------	--------------	--------	-------------	------

5. INSPECCIÓN VISUAL DEL MEDIDOR

Durante la inspección visual se revisaron cada una de las partes del medidor y sus elementos de acuerdo con los procedimientos internos del Organismo de Inspección garantizando que los elementos revisados corresponden a los enunciados en la NTC 4856 de 2018. Los elementos no conformes que se encontraron son:


Código Observaciones	Descripción Causales
BTDT	BLOQUE DE TERMINALES DETERIORADO (Tornillos de los terminales sulfatados)
PCDT	PLACA DE CARACTERÍSTICAS DETERIORADO (Decolorada)
TEQM	Tarjetas electronica QUEMADO (Circuito impreso y elementos de estado solido)
RGEE	REGISTRADOR CON ELEMENTO EXTRAÑO (Presenta adhesión de humo)
OOTOT	otros OTRO (Medidor sin tapa del bloque de terminales)

Observaciones:

Etiqueta de Inspección 20221021485173
 El estado del medidor no permite realizar pruebas metrológicas

Realizado por: GM458443 Fecha: 21/10/2022 Hora: 12:52:15 Camara: 02 Resultado: NO CONFORME

REGISTRO GRÁFICO MEDIDOR NO: 60015577



Placa de características



Tarjetas electronica QUEMADO (Circuito impreso y elementos de estado solido)