

1. DATOS GENERALES

Fecha de Emisión: 2025-11-07

SOLICITANTE EEP. S.A ESP

DIRECCION: CARRERA 10 #17 - 35 .

No. SERVICIO 1814051

FECHA DE INSPECCIÓN 2025-11-07 3:55 p.m.

LUGAR DE INSPECCIÓN: CALLE. 17A # 42A - 43 BOGOTÁ D.C.

SOLICITUD DE SERVICIO 11080

2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIDOR

Serie	Marca	Modelo	Puente	Tipo	Principio
19500776	HIKING	DSS238.	No Aplica	2F3H	ESTATICO

Tensión (V)	Corriente (A)	Año Fabricación	Resolución	Constante	Clase
2X120/208V	5(100)	2.020	0.01	400	1

LEC_DIU_kWh	LEC_DIU_kVARh	LEC_NOC_kWh	LEC_NOC_kVARh
21284,71			

3. CONCLUSIÓN DE LA INSPECCIÓN DEL MEDIDOR

Analizando los resultados de la inspección se dictamina el medidor como: **NO CONFORME** según lo establecido en la NTC 4856 de 2023 numeral 4.1.2. Anexo A.

APROBADO POR:



Oscar Arboleda
Coordinador Organismo
de Inspección Técnica

La inspección del ítem se realiza bajo la NTC 4856 de 2023 numeral 4.1.2. Anexo A Verificación del Medidor y la inspección de sellos bajo el numeral 4.1.1. Anexo C y D Verificación del Estado de los Sellos. Este Informe expresa fielmente el resultado de la inspección realizada al ítem especificado bajo prueba, no podrá ser reproducido salvo en su totalidad. Los resultados expresados se refieren al momento y condiciones en las que se realizó la inspección. El Organismo de Inspección no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de la información registrada en este informe.


CALLE 17 A No 42A-43
Bogotá D.C. Colombia

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA Nro 0637864

No. de SERIE	19500776	MARCA	HIKING	TIPO	2F3H
--------------	----------	-------	--------	------	------

4. CADENA DE CUSTODIA

4.1 Verificación del Embalaje

Tipo	Identificación	Resultado	Observaciones	CONVENCIONES UBICACIÓN DE SELLOS DE SEGURIDAD:
ETIQUETA	6898	CONFORME		TP: Tapa Principal CC: Caja de conexión 
Caja	N/A	CONFORME		

Observaciones:

Realizado por: GM79968559 Fecha: 2025-11-04 Hora: 15:50:45 Camara: 06

5. NSPECCIÓN DE EL(LOS) SELLO(S)

Posición	Tipo	Color	Serie	Resultado	Cód.	Observaciones
01	TAMBOR	BLANCO	1622478	NO CONFORME	SDT	MATERIAL DEL SELLO DE SEGURIDAD DETERIORADO
03	TAMBOR	BLANCO	1622477	NO CONFORME	SDT	MATERIAL DEL SELLO DE SEGURIDAD DETERIORADO
Tapa base	ETIQUETA	GRIS	2280630	NO CONFORME	SDT	MATERIAL DEL SELLO DE SEGURIDAD DETERIORADO

5.1. CONCLUSIÓN DE LA INSPECCIÓN DE EL(LOS) SELLO(S)

Analizando los resultados de la inspección se dictamina(n) el(los) sello(s) como: NO CONFORME(S) según lo establecido en la NTC 4856 de 2023 numeral 4.1.1. Anexo C y D.

Realizado por: GM0079709163 Fecha: 2025-11-07 Hora: 15:21:58 Camara: 05

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA Nro 0637864

No. de SERIE	19500776	MARCA	HIKING	TIPO	2F3H
--------------	----------	-------	--------	------	------

6. INSPECCIÓN VISUAL DEL MEDIDOR

Durante la inspección visual se revisaron cada uno de los componentes y elementos del medidor de acuerdo con los procedimientos internos del Organismo de Inspección, garantizando que los elementos revisados corresponden a los enunciados en la NTC 4856 2023 numeral 4.1.2. Anexo A. la conclusion de la inspeccion del medidor se indica en la pagina 1 numeral 3.

Código Observaciones	Descripción
BTDT	BLOQUE DE TERMINALES DETERIORADO (Tornillos de los terminales sulfatados)

Observaciones:

Este Informe expresa fielmente el resultado de la inspeccion tecnica realizada en las instalaciones del organismo de inspeccion y los resultados expresados se refieren exclusivamente a la inspeccion realizada al medidor.

Nota 1: La unidad de medida de la resolución y constante del medidor se ven reflejadas en la placa de características del registro gráfico

Nota 2: Durante la inspeccion tecnica, se pueden presentar cambios en la integridad fisica del medidor.

Nota 3: El codigo reportado con la letra (O), corresponde a una observacion.

Realizado por: GM0079709163 Fecha: 2025-11-07 Hora: 15:21:58 Camara: 05 Resultado: NO CONFORME

REGISTRO GRÁFICO MEDIDOR NO: 19500776



Placa de características



BLOQUE DE TERMINALES DETERIORADO
(Tornillos de los terminales sulfatados)

Fin del informe.

CALLE 17 A No 42A-43
Bogotá D.C. Colombia



SOLICITANTE EEP. S.A ESP /Dpto SIN AREA

DIRECCION: CARRERA 10 #17 - 35 .

No. SERVICIO 1814051

FECHA DE INSPECCIÓN 2025-11-07 3:55 p.m.

No. SERIE: 19500776 MARCA: HIKING

MODELO: DSS238. CLASE: 1 TIPO: 2F3H

Prueba de Marcha Sin Carga

Tension Aplicada (V)	Tiempo de Prueba (min)	Resultado de la Prueba
120,00	30,00	Conforme

Prueba de Arranque

Corriente Arranque (mA)	Tension Aplicada (V)	Tiempo Prueba (min)	Resultado
20,0	120	63	Conforme

RESULTADOS EN ACTIVA

Pruebas de Exactitud

Fase.	U(V)	I(A)	COS	Error (%)	U exp(%)	Error Maximo (%)	Resultado
R-S	120,00	0.25	1,00	-0,14	0,04	2,00	Conforme
R-S	120,00	5	1,00	-0,29	0,04	1,25	Conforme
R-S	120,00	5	0,50	-0,45	0,26	1,50	Conforme
R-S	120,00	100	1,00	-0,43	0,04	1,25	Conforme
R	120,00	5	1,00	-0,37	0,04	2,25	Conforme
S	120,00	5	1,00	-0,25	0,04	2,25	Conforme

Prueba de Verificación de la Constante. Método de Dosificación.

Corriente(A)	Lectura Inicial	Lectura Final	Energia Suministrada	Error (%)	Error en punto de Prueba	Resultado
100,00	21286,36	21288,36	2,00	0,00	-0,43	Conforme

Observaciones

Marcha Sin Carga

Conforme

Arranque

Conforme

Exactitud

Conforme

Verificacion de la constante

Conforme

GM458443

Fecha 2025-11-07

Hora: 14:28:24

El EPM utilizado en la inspección metrológica del medidor fue el CLOU CL303X de serie 2005391, trazado con el patrón de referencia EMH-PRS 200.3 No. 17404, mediante certificado de calibración CAM-E-1809-000001 Temperatura 23°C a 24°C Humedad 30% a 32%