


Cartago, 23 de abril de 2024

Señor  
**CARLOS MARULANDA**  
CLL HACIENDA KATARINA - CENTRO ANSERMANUEVO  
Cartago.

**REFERENCIA: Respuesta Proceso No. 8559943**

Dando respuesta a su solicitud presentada el día 10 de abril de 2024, en el cual solicitó:



De acuerdo con lo solicitado por el usuario, Empresa de Energía de Pereira, se permite informar por parte del área de Soluciones Energéticas se verificó que para la matrícula 1847733 el consumo de energía reactiva debía ser cero (0) toda vez que los condensadores que regulan este consumo aún no han sido reinstalados.

Una vez realizado este análisis se procedió a realizar los ajustes correspondientes quedando el consumo de energía reactiva de la siguiente manera:

Análisis de Consumos Detallados										
Csv.	F.Lectura	F.Factura	Lec.Tomada	Obs.	Lectura Verificada	Obs.Ver.	Lectura Facturada	Consumo	Promedio	Sol.
208	30/03/2024	03/04/2024	15495				10405	0	0	CMI
207	29/02/2024	04/03/2024	15021				10405	0	0	CMI
206	29/01/2024	02/02/2024	14487				10405	0	0	CMI
205	31/12/2023	04/01/2024	13888				10405	0	0	CMI
204	30/11/2023	02/12/2023	13205				10405	0	0	CMI
203	30/10/2023	02/11/2023	12234				10405	0	0	CMI

Esperamos que, con lo antes comunicado, se haya dado claridad a sus requerimientos, cualquier inquietud adicional será recibida en nuestros canales dispuestos para la atención al usuario, los cuales son correo electrónico [contactenoscartago@eep.com.co](mailto:contactenoscartago@eep.com.co) o nuestras líneas telefónicas **115** opción **2** o al WhatsApp solo para mensajes **322-865-5668**.

Atentamente,



**Tatiana Cardozo Ramírez.**  
**Supervisora Contrato Operación Cartago.**  
**Elaboró: SCONGOTEH.**